

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		SERVICIOS DE REPARACIÓN, PULIDO, BRILLADO, CRISTALIZADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS Y ESCALERAS EN ALGUNAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP), SEDE CENTRAL.			
NOMBRE DE OFICINA		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP), SEDE CENTRAL.			
UBICACIÓN DEL PROYECTO		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, SEDE CENTRAL, AVE. TIRADENTES ESQ. HÉCTOR HOMERO HERNÁNDEZ, ENS. LA FÉ, D.N., REP. DOM.			
PROVINCIA		SANTO DOMINGO.			
FECHA DE ELABORACIÓN		05/06/2019			
CONTRATISTA					
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RDS 588.795,26</b>
NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD.	PU.	VALOR
<b>I</b>	<b>LIMPIEZA, BRILLADO, CRISTALIZADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS Y ESCALERAS DEL EDIFICIO "A" Y EL BLOQUE ADMINISTRATIVO, MSP.</b>				
<b>A</b>	<b>PRIMER NIVEL</b>				
1	Brillado, Lavado y Cristalizado de pisos y zócalos de porcelanato en <b>Pasillos de circulación principal</b> (incluye: reposición de derretido en juntas entre baldosas y limpieza profunda de las mismas).	554,06	M2	185,00	102.501,10
2	Brillado, Lavado y Cristalizado de pisos y zócalos de porcelanato en <b>Lobby principal</b> (incluye: reposición de derretido en juntas entre baldosas y limpieza profunda de las mismas).	63,34	M2	185,00	11.717,90
3	Brillado, Lavado y Cristalizado de pisos y zócalos de porcelanato en <b>Lobby de Gerencia Financiera</b> (incluye: reposición de derretido en juntas entre baldosas y limpieza profunda de las mismas).	31,00	M2	185,00	5.735,00
4	Pulido, Brillado, Lavado y Cristalizado de pisos y zócalos de Mármol en el <b>vestibulo del ministro 1er. nivel</b> (incluye: reposición de derretido en juntas entre baldosas y limpieza profunda de las mismas).	27,65	M2	297,81	8.234,51
5	Limpieza profunda de pisos de hormigon estampados en la <b>pasarela o marquesina exterior contigua al Lobby principal</b> (incluye: Retoques con pintura epoxica ).	210,00	M2	220,00	46.200,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>174.388,51</b>
<b>B</b>	<b>SEGUNDO NIVEL</b>				
1	Brillado, Lavado y Cristalizado de pisos y zócalos de porcelanato en <b>Pasillos de circulación principal</b> (incluye: reposición de derretido en juntas entre baldosas y limpieza profunda de las mismas).	721,87	M2	185,00	133.545,95
2	Brillado, Lavado y Cristalizado de pisos y zócalos de porcelanato en <b>Lobby frente a tecnología</b> (incluye: reposición de derretido en juntas entre baldosas y limpieza profunda de las mismas).	39,96	M2	185,00	7.392,60

JA

e.m.

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD.	PU.	VALOR
3	Brillado y Cristalizado de pisos y zócalos de porcelanato en <b>Lobby frente a jurídica</b> (incluye: reposición de derretido en juntas entre baldosas y limpieza profunda de las mismas).	69,45	M2	185,00	12.848,25
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>153.786,80</b>
<b>C</b>	<b>TERCER NIVEL</b>				
1	Brillado, Lavado y Cristalizado de pisos y zócalos de porcelanato en <b>Pasillos de circulación principal</b> (incluye: reposición de derretido en juntas entre baldosas y limpieza profunda de las mismas).	48,6	M2	185,00	8.991,00
2	Brillado, Lavado y Cristalizado de pisos y zócalos de porcelanato en <b>Lobby tercer nivel</b> (incluye: reposición de derretido en juntas entre baldosas y limpieza profunda de las mismas).	45,27	M2	185,00	8.374,95
3	Brillado, Lavado y Cristalizado de pisos de porcelanato en <b>salón de Deidamia</b> y recibidor exterior del mismo (incluye: reposición de derretido en juntas y limpieza de las mismas).	116,67	M2	185,00	21.583,95
4	Limpieza profundada de pisos de alfombra y madera en <b>tarima del salón de Deidamia.</b>	24,50	M2	120,00	2.940,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>41.889,90</b>
<b>C</b>	<b>CUARTO NIVEL</b>				
1	Brillado, Lavado y Cristalizado de pisos y zócalos de porcelanato en <b>Pasillos de circulación principal</b> (incluye: reposición de derretido en juntas entre baldosas y limpieza profunda de las mismas).	40,73	M2	185,00	7.535,05
2	Brillado, Lavado y Cristalizado de pisos y zócalos de porcelanato en <b>despacho de la Ministras y áreas colindantes</b> (incluye: reposición de derretido en juntas entre baldosas y limpieza profunda de las mismas).	130,53	M2	185,00	24.148,05
3	Brillado, Lavado y Cristalizado de pisos de porcelanato en <b>Lobby del cuarto nivel</b> (incluye: reposición de derretido en juntas entre baldosas y limpieza profunda de las mismas).	47,63	M2	185,00	8.811,55
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>40.494,65</b>
<b>D</b>	<b>ESCALERAS DEL EDIFICIO "A"</b>				
1	Reparación, Pulido, Brillado, Lavado y Cristalizado escaleras en chapas de mármol y granito del <b>Lobby Central de (2.64x3.60)</b> . Incluye cambio de baldosas en mal estado	35,36	M2	525,00	18.564,00
2	Pulido, Brillado, Lavado y Cristalizado escaleras en chapas de mármol y granito al <b>Cajero de Banreservas (1.35x13.60)</b> .	18,36	M2	297,81	5.467,84
3	Pulido, Brillado, Lavado y Cristalizado escaleras en chapas de mármol y granito al <b>lado de Impreso (1.35x13.60)</b> .	18,36	M2	297,81	5.467,84
4	Pulido, Brillado, Lavado y Cristalizado escaleras en chapas de mármol y granito al <b>lado de infraestructura (1.35x13.60)</b> .	18,36	M2	297,81	5.467,84
4	Limpieza profundada de escalera con alfombra que va <b>desde infraestructura al salón de Deidamia.</b>	24,50	M2	120,00	2.940,00
5	Pulido, Brillado, Lavado y Cristalizado escaleras en chapas de mármol y granito al <b>lado Alto Costos (1.35x13.60)</b> .	18,36	M2	297,81	5.467,84

JS

JA

C.M.

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD.	PU.	VALOR
6	Pulido, Brillado, Lavado y Cristalizado escaleras en chapas de mármol y granito <b>que conduce al Despacho del Ministro (1.35x68.40).</b>	92,34	M2	297,81	27.500,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>70.875,35</b>
<b>A'</b>	<b>SUB -TOTAL GENERAL</b>				<b>RDS 481.435,21</b>
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					
1	Dirección técnica y responsabilidad	10,00%			48.143,52
2	ITBIS (sobre dirección técnica)	18,00%			8.665,83
3	Gastos administrativos	3,00%			14.443,06
4	Transporte	1,50%			7.221,53
5	Imprevistos	5,00%			24.071,76
6	Seguridad en Obra (Reglamento 522-06 Seguridad y Salud en Obra ).	1,00%			4.814,35
<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>107.360,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RDS 588.795,26</b>

PREPARADO POR:

**ING. CARLOS MONTERO**  
ENC. DE CUBICACIONES

PREPARADO POR:

**ING. JOAQUIN ALCANTARA**  
SUPERVISOR DE OBRAS

APROBADO POR:

**ARQ. JACQUELINE GATON**  
ENC. DPT. DE INFRAESTRUCTURA